

Arret Vidange : 0 s cuit


B1 → FVB1 → VBROY → BROY → CIR_F1 → B2

Marche Arrêt Arrêt en charge Arrêt Provenance

Marche Vidange : 119 s rcuit

REF1 → TREF → E1 → V1 → BD1 → BD1_B5 → CIR_F4 → B5

Marche ✓ Arrêt Arrêt Provenance



Destination TRF	BC3
Destination TRFE4	---
Destination TRFE5	RES_GLU

