

Commune 45272 SAINT-CYR-EN-VAL

C.I.S. 1 ORLÉANS-SUD

S/Commune

C.I.S. 2 SANDILLON
VIENNE-EN-VAL
MARCILLY-EN-VILLETTE
OLIVET

Implantation Voie publique

Numéro 104

Type PI 100

| Etat | En service Conforme | Anomalies | Accès | Signalisation |
|------|------------------------|-----------|-------|---------------|
| | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |

Mise en service le / /

Attestation

Dernier Ctrl. Tech. 01/03/2017 Après-midi (Service des eaux)

Dernière Reco.
Opé. 30/10/2015Document(s)

Adresse 383 Rue du Rond d'Eau

Accessibilité

Aménagements

Vannes de coupure

| Localisations | Parcelle : | R64/C5 | Service des eaux : | COMMUNE |
|---------------|------------------|--------------|--------------------|---------|
| | Position SIG X : | 622 028,68 | | |
| | Position SIG Y : | 6 745 873,73 | | |

| Débits (m ³ / h) | SDIS / Externe * | |
|-----------------------------|------------------|--------|
| Maxi | | 171,00 |
| A 1 bar | | 148,00 |
| Simultané | | |

| Diamètres (mm) | |
|----------------|------------|
| Alimentation | 200 |
| Sortie | 100 / 2x65 |

| Pressions (bars) | SDIS / Externe * | |
|------------------|------------------|------|
| Statique | | 2,60 |
| Dynamique | | 2,30 |

* Contrôle technique du service des eaux

| Château d'eau ou réservoir | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Volume inconnu | Réserve inconnue | Altitude inconnue |

Observations

manque bouchon de 70

Anomalies répertoriées

Autres anomalies

Etat : 1 Bouchon HS ou manquant

Commentaire général