

# SUIVI SEMESTRIEL DE NAPPE SITE DE SERMAISES DU LOIRET (45300)

Rapport de campagne des 26 et 27 mai 2020 Version n° 0

> db environnement 24 Place du 19 mars 1962 60700 – Pont-Sainte-Maxence

Siret: 522 939 248 00038 - Code APE: 3900Z Tél: 03 44 71 59 94 - Gsm: 06 15 02 65 44 Courriel: db.environnement@orange.fr



## Sommaire

1.	INTRODUCTION	3
2.	PRELEVEMENTS	3
3.	RESULTATS D'ANALYSES DU 27/05/2020	4
	3.1. RECAPITULATIF D'ANALYSES	4
4.	PIEZOMETRIE	7
5.	PIEZOMETRIE EN COTES NGF	8
6.	ANNEXE 1	10
7.	ANNEXE 2	11
8.	ANNEXE 3	14



#### 1. INTRODUCTION

Le présent document est un rapport d'intervention concernant le suivi semestriel de la nappe sur le site CHRYSO à Sermaises du Loiret (45300) commencé en avril 2003.

Cette prestation consiste à effectuer des prélèvements d'eau dans six ouvrages représentatifs de la nappe en vue d'analyse sur le paramètre COHV.

### Ces ouvrages sont:

- PZ 5 (Profondeur -45 m) qui correspond à un piézomètre amont,
- PZ 2 (Profondeur -45 m) situé au droit de l'ancienne zone source,
- PZ 1, PZ 3 et PZ4 (Profondeur -45 m) qui sont trois piézomètres situés en limite aval du site,
- PZ aval situé à l'extérieur du site qui descend jusqu'à la nappe profonde et crépiné de 93 m à -107 m.

La dernière campagne de prélèvements a été réalisée les 26 et 27 mai 2020.

#### 2. PRELEVEMENTS

Pour PZ Aval et PZ5 (amont) les prélèvements ont été réalisés après renouvellement de trois à cinq fois le volume du piézomètre à l'aide d'une pompe de prélèvement immergée

Ouvrage	Diamètre	Hauteur d'eau dans les ouvrages	Volume de la colonne d'eau	Volume d'eau à pomper pour renouveler 3 à 5 fois
PZ (aval)	51.4/60	Env. 11 m	22 litres	66 à 110 litres
PZ 5 (amont)	51.4/60	Env. 11 m	22 litres	66 à 110 litres

Pour les autres ouvrages, les pompages ont été réalisés avec les pompes immergées en place et avec une pompe mobile pour le P2.



### 3. RESULTATS D'ANALYSES DU 27/05/2020.

	N° de l'ai	nalyse	763666	763667	763668	763669	763670	763671
	Nom d'éch	antillon	Pz1	Pz 2	Pz 3	Pz 4	Pz Amont	Pz Aval
	date d'échan	tillonnage	20200526	20200526	20200526	20200526	20200527	20200527
Nom du paramètre	LOQ	Unité	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat
COHV								
Dichlorométhane	0,5	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Trichlorométhane	0,5	μg/l	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Tétrachlorométhane	0,1	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthane	0,5	μg/l	1	4,2	1,5	1	0,5	<0,5
1,2-Dichloroéthane	0,5	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1,1-Trichloroéthane	0,5	μg/l	4,7	4,1	1,4	2,2	1,6	<0,5
1,1,2-Trichloroéthane	0,5	μg/l	0,9	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1- Dichloroéthylène	0,1	μg/l	0,7	0,6	0,2	0,3	0,1	<0,1
Chlorure de Vinyle	0,2	μg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
cis-1,2-Dichloroéthène	0,5	μg/l	27	47	16	14	0,56	0,7
Trans-1,2-Dichloroéthylène	0,5	μg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Trichloroéthylène	0,5	μg/l	28	26	5,8	10	1,4	3,8
cis-1,3-Dichloropropylène	0,5	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
trans-1,3-Dichloropropylène	0,5	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Tétrachloroéthylène	0,1	μg/l	6,6	4,2	2,7	3,5	1,4	1
1,2-Dichloropropane	0,1	μg/l	0,8	2,9	0,6	0,5	<0,1	<0,1
Tribromométhane	0,5	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Total COHV			70,4	89	28,2	31,5	5,56	5,5

### 3.1. Récapitulatif d'analyses

Le tableau ci-après présente les résultats d'analyses de la somme des COHV depuis le démarrage des campagnes :



# Résultats d'analyse du 30/04/2003 au 8/10/2009 :

Date	Unité	PZ 1	PZ 2-1*	PZ 2	PZ 3	PZ 5	Eau brute (PZ1, PZ3, PZ4)	PZ aval
30/04/03	μg/l	2271,5		416,5	9036,9	52,5		Non existant
08/10/03	μg/1	155,3		302,6	1572,1	57,8		Non existant
20/04/04	μg/l	175,3		510,5	1241,3	106,8		Non existant
13/10/04	μg/l	105		235,3	996,3	186,1		Non existant
07/04/05	μg/l	98		765,1	407,7	141,6		Non existant
04/10/05	μg/l	64,8		459,1	277,3	43,5	190,1	Non existant
06/04/06	μg/1	58,3	715,9*	514,8	146,1	29,8	117,2	Non existant
06/09/06	μg/l	43,7	/	359,6	129,4	117,6	93,0	< 0,5
06/04/07	μg/l	66	/	390	140	14	100	< 0,5
18 et 19/10/07	μg/l	36	/	160	68	5	/	< 0,5
28 et 29/01/08	μg/l	51	/	160	64	9,6	/	< 0,5
06 et 07/10/08	μg/1	40	/	190	48	6,7	/	< 0,5
18 et 19/05/09	μg/l	59	/	120	50	3,8	/	< 0,5
6 et 8/10/09	μg/l	47	/	68	35	3,7	/	< 0,5



# Résultats d'analyses du 8/10/2009 au 27/05/2020 :

Date	Unité	PZ 1	PZ 2-1*	PZ 2	PZ 3	PZ 5 Amont	Eau brute (PZ1, PZ3, PZ4)	PZ aval
16 et 17/04/10	μg/l	70	/	5	37	5,4	/	< 0,5
02 au 04/05/11	μg/l	**	/	65,9	39	2,9	/	< 0,5
12/12/2011	μg/1	**	/	**	**	< 0,5	/	< 0,5
12 et 13/06/12	$\mu g/l$	**	/	126.2	36,03	19.2	30,74	2,01
03 et0 4/12/12	$\mu g/1$	61,73	/	107,6	45,98	11,25	71,9	1,47
09 et 10/04/13	$\mug/l$	66,87	/	56,3	19,42	5.1	34.9	0.26
08 et 09/10/13	$\mug/l$	101.0	/	69.71	28.71	6.95	20.17	< 0.2
15 et 16/04/14	$\mu g/l$	64.01	/	133.2	38,88	6,2	28.32	2.2
07 et 08 /10/14	μg/1	73.61	/	201.1	50.65	6.64	32.28	2.08
14 et 15/04/15	μg/1	63.29	/	62.92	51.11	4.99	28.75	1.03
06 et 07/10/15	μg/l	74.59	/	36.58	40.52	3.52	25.43	2.58
05 et 06/04/16	$\mu g/l$	95.16	/	36.37	46.93	3.54	16.28	2.81
04 et 05/10/16	μg/1	71.29	/	38.11	30.64	5.47	28.79	2.79
11 et 12/04/17	$\mu g/l$	54.88	/	76.21	39.52	5.47	15.35	4.12
17 et 18/10/17	μg/1	43.29	/	79.80	23.39	1.52	11.94	5.33
27 et 28/12/17	μg/1	22,74	/	40,1	17,7	1,35	9,49	<0,2
03 et 04/04/18	μg/1	47	/	85,05	67,43	4,08	11.66	0,15
09 et 10/10/18	μg/1	44.10	/	42.52	61.70	3.39	11,87	1.08
09 et 10/04/19	μ g/l	66.39	/	79.75	42.38	4.7	14.1	4.83
07 et 08/11/19	μg/1	43.9	/	39.7	25.30	7.3	16.8	6.4
26 et 27/05/20	$\mu  g/l$	70.4	/	89	28.2	5.56	31.5	5.5



### 4. PIEZOMETRIE

Relevés piézométriques du 06/05/2002 au 8/10/2009

Dates	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	PZ aval
Dates		Niveaux napp	Niveaux nappe (Base 100 : '		eal)	
06/05/02	71,05	70,98	70,84	70,95	71,24	
26/06/02	71,08	71,00	70,88	70,98	71,27	
18/07/02	70,98	70,91	70,79	70,89	71,16	
25/07/02	70,95	70,88	70,75	70,84	71,21	
08/08/02	70,83	70,76	70,63	70,72	71,02	
12/08/02	70,73	70,66	70,54	70,63	70,90	
10/10/02	70,41	70,36	70,23	70,32	70,56	
04/06/03						
Démarrages	70,46	70,40	70,28	70,37	70,60	
des pompages						
19/08/03	69,36*	70,14	69,39*	69,35*	70,31	
08/10/03	69,19*	69,62	68,96*	68,90*	69,72	
21/04/04	68,96*	69,59	68,82*	68,73*	69,93	
13/10/04	67,98*	68,96	67,33*	67,66*	69,19	
07/04/05	67,94*	68,34	66,97*	67,63*	68,46	
07/10/05	67,23*	67,69	64,78*	66,81*	67,81	
06/04/06	67,29*	67,68	**	66,88*	67,76	
05/09/06	66,47*	66,85	**	65,90*	66,96	66,53
05/04/07	66,53*	66,90	**	66,01*	67,04	67,39
18/10/07	66,40	66,90	**	66,08	66,71	67,04
28/01/08	66.37	66.93	**	66.10	66.86	67,08
06/10/08	66,15	66,64	**	65,79	66,45	67,04
18/05/09			66.95		66,92	67,48
08/10/09		66,77			66.59	67,17

<sup>\*</sup> Niveau donné par la centrale d'acquisition de données pendant le traitement (Pompages en fonctionnement). \*\* La sonde de mesures des niveaux de PZ3 était défectueuse.



Relevés piézométriques du 16/03/2010 au 27/05/2020 :

Dates	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	PZ5	PZ aval
Dates		Niveaux 1	nappe (Base 10	0 : TN repère	local)	
	T			1		1
16/03/10		66,86			66,92	67,49
24/11/10		67,26			66,58	67,14
02/05/11		66,88			66,54	67,09
12/12/11					65,87	66,50
13/06/12		66.85			65.10	66.90
04/12/12	65,44	64.40			64,45	65,65
10/04/13		65,95	66.00		66,53	67.05
09/10/13		66,80			67,02	67,75
15/04/14		67,65			67.59	68.35
08/10/14		67.55			68.02	68.60
15/04/15		67.65			68.01	68.65
07/10/15		66.72			67.73	67.81
06/04/16		67.11			67.62	68.12
05/10/16		67.95			67.36	67.96
12/04/17		67.45			68.21	68.70
18/10/17		66.97			67.38	67.97
28/12/17		67,05			67,46	68.05
04/04/18		67.10			67.55	68.09
09/10/18		66,65			67.15	67.78
10/04/19		67.21			68.21	67.20
08/11/19		66.30			66.78	67.37
27/05/20		66.28			66.77	67.30

Les niveaux des Pz1, Pz3 et Pz4 ne sont pas mesurables car les têtes de puits sont encombrées ou étanches.


### 5. PIEZOMETRIE EN COTES NGF

Piézométrie suivant cotes NGF sur les ouvrages :

Pz Amont: 129.57 P2 (source): 128.84 Pz Aval: 128.74



	Cote NGF	NS/Repère	Rep/Nappe	N.S NGF
Pz Amont	129.57	33.23	-0.40	95.94
Pz2 source	128,84	33.72	-0.50	94.62
Pz Aval	128,74	32.70	-0.25	95.79



Courbe des niveaux en NGF sur Pz Amont, P2 et Pz Aval le 27/05/20.

Fait à Montataire le 5 juin 2020

Denys BREMOND



### 6. ANNEXE 1

# Résultats d'analyses

### AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



DB ENVIRONNEMENT Monsieur BREMOND 24, Place du 19 mars 1962 60700 Pont-Sainte-Maxence FRANCE

 Date
 04.06.2020

 N° Client
 35007713

 N° commande
 945690

### RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 945690 Eau

les paramètres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole

Seuls I

Les paramètres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025

Client 35007713 DB ENVIRONNEMENT Référence CHRYSO suivi nappe mai 20

Date de validation 28.05.20 Prélèvement par: Client

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire pour votre dossier en référence.

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité.

Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.

Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sincères salutations.

Respectueusement,

AL-West B.V. Mme Claire Mura, Tel. +33/380680150 Chargée relation clientèle



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Your labs. Your service.

### n° Cde 945690 Eau

	N° échant.	Nom d'échantillon	Prélèvement	Site du prélèvement
	763666	Pz1	26.05.2020 11:00	
	763667	Pz 2	26.05.2020 10:00	
•	763668	Pz 3	26.05.2020 13:00	
ֻ ב	763669	Pz 4	26.05.2020 13:00	
	763670	Pz Amont	27.05.2020 10:35	
>				

	Unité	763666 Pz1	763667 Pz 2	763668 Pz 3	763669 Pz 4	<b>763670</b> Pz Amont
COHV						
Dichlorométhane	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Tétrachlorométhane	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhane	μg/l	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1-Dichloroéthane	μg/l	1,0	4,2	1,5	1,0	0,5
1,2-Dichloroéthane	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1,1-Trichloroéthane	μg/l	4,7	4,1	1,4	2,2	1,6
1,1,2-Trichloroéthane	μg/l	0,9	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1- Dichloroéthylène	μg/l	0,7	0,6	0,2	0,3	0,1
Chlorure de Vinyle	μg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
cis-1,2-Dichloroéthène	μg/l	27	47	16	14	0,56
Trans-1,2-Dichloroéthylène	μg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Somme cis/trans-1,2- Dichloroéthylènes	μg/l	<b>27</b> *)	47 <sup>x)</sup>	16 <sup>x)</sup>	14 <sup>x)</sup>	0,6 <sup>x)</sup>
Trichloroéthylène	μg/l	28	26	5,8	10	1,4
cis-1,3-Dichloropropylène	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Tétrachloroéthylène	μg/l	6,6	4,2	2,7	3,5	1,4
trans-1,3-Dichloropropylène	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2-Dichloropropane	μg/l	0,8	2,9	0,6	0,5	<0,1
Hydrocarbures bromés						
Tribromométhane	μg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Pesticides						
Hexachlorobutadiène	μg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010

DOC-13-14371875-FR-P2



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



#### n° Cde 945690 Eau

	N° échant.	Nom d'échantillon	Prélèvement	Site du prélèvement
	763671	Pz Aval	27.05.2020 09:35	
5				

	Unité	<b>763671</b> Pz Aval
COHV		
Dichlorométhane	μg/l	<0,5
Tétrachlorométhane	μg/l	<0,1
Trichlorométhane	μg/l	<0,5
1,1-Dichloroéthane	μg/l	<0,5
1,2-Dichloroéthane	μg/l	<0,5
1,1,1-Trichloroéthane	μg/l	<0,5
1,1,2-Trichloroéthane	μg/l	<0,5
1,1- Dichloroéthylène	μg/l	<0,1
Chlorure de Vinyle	μg/l	<0,2
cis-1,2-Dichloroéthène	μg/l	0,70
Trans-1,2-Dichloroéthylène	μg/l	<0,50
Somme cis/trans-1,2- Dichloroéthylènes	μg/l	0,7 ×)
Trichloroéthylène	μg/l	3,8
cis-1,3-Dichloropropylène	μg/l	<0,5
Tétrachloroéthylène	μg/l	1,0
trans-1,3-Dichloropropylène	μg/l	<0,5
1,2-Dichloropropane	μg/l	<0,1
Hydrocarbures bromés		
Tribromométhane	μg/l	<0,5
Pesticides		
Hexachlorobutadiène	μg/l	<0,010

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Les incertitudes de mesure spécifiques aux paramètres et les informations sur la méthode de détermination sont disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre.

Début des analyses: 28.05.2020 Fin des analyses: 04.06.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

es paramètres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramètres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « \* ».



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



n° Cde 945690 Eau

AL-West B.V. Mme Claire Mura, Tel. +33/380680150 Chargée relation clientèle

#### Liste des méthodes

Conforme à EN-ISO 10301: Dichlorométhane Tétrachlorométhane Trichlorométhane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane

1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane 1,1- Dichloroéthylène cis-1,2-Dichloroéthylène Trans-1,2-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes Trichloroéthylène

cis-1,3-Dichloropropylène Tétrachloroéthylène trans-1,3-Dichloropropylène 1,2-Dichloropropane

Tribromométhane

méthode interne: Hexachlorobutadiène


Méthode interne (mesurage conforme à EN-ISO 10304 et conforme à ISO 11423-1): Chlorure de Vinyle




### 7. ANNEXE 2

## Plans du site











### 8. ANNEXE 3

Plan des ouvrages.

