

LOCALISATION

Commune PUISEAUX
Adresse ROUTE DE BRIARRES (D27)
Complément d'adresse
X Lambert 93 659663.1266 **X WGS84** 2.457
Y Lambert 93 6790403.4583 **Y WGS84** 48.2127

CARACTERISTIQUES

Marque PAM
Modèle NR
Diamètre PI 0 mm
Année de pose 1901

Diamètre réseau
Matériau réseau

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m3/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT



CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 02/12/2021 **CONFORMITE ***
Pression statique 5 bars **Débit sous 1 bar** 220 m3/h
DN100 Pression au débit de 60m3/h 4.7 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	02/12/2021	Etat général	Moyen
En Service	Oui	Manoeuvre difficile ?	Oui
Numérotation	A remplacer	Commande de vidange	Bon état
Commande supérieure	Bon état	Graissage	Oui
Carré de manoeuvre	Bon état	Corps de l'hydrant	Bon état
Tige de manoeuvre	Bon état	Vanne de coupure	
Clapet de pied	Bon état	Serrure	Bon état
Presse étoupe	Bon état	Plaque signalétique	Bon état
Couvercles/capots/coffre	Bon état	Minikit choc	Non concerné
Rambarde de protection	Non concerné	Volant	Bon état
Socle d'ancrage	Bon état	Joints	A remplacer
Peinture	Bon état	Raccords symétriques	
Bouchons	A remplacer		
Commentaires			